



- Locate wires by function only. Color coding is not standard among manufacturers.
 - Be sure to observe correct polarity.
 - Wire colors are provided to keep circuits separate.
 - Use 16 to 18 gauge splice connectors if desired.
-
- Localice los cables según la función solamente. El código de colores no es el mismo para todos los fabricantes.
 - Asegúrese de observar la polaridad correcta.
 - Los colores de los cables se proveen para mantener los circuitos separados.
 - Use conectores de empalme de calibre 16 a 18 si se desea.